

Test Modul PE30-7



Das Testmodul PE30-7 dient zur Überprüfung, Kalibrierung unserer kapazitiven Feuchtigkeitsmessgeräten DM7-AL und DS7-AL.

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise:

Sensor prüfen, er muss sauber und trocken sein!

Angegebene Materialeinstellung wählen,

Sensor in die Luft halten einschalten, der Nullpunkt wird automatisch korrigiert. Das Gerät dabei nur am unteren Gehäuseende anfassen.

OK-Taste drücken, Sensor wie abgebildet auf das Testmodul drücken, der angezeigte Messwert muss in dem angegebenen Sollwertbereich liegen.

Messgerät Typ	Einstellung	Sollwert	Kommentar:
DM7-AL	S0	10,0±0,5	
DS7-AL	Birke	3,0±0,2	